

SC CORAMET IMPORT EXPORT SRL
400401 Cluj-Napoca, Str. Tractoriștilor Nr. 2
CUI: RO226874 ORC: J12/3410/1991
Banca Transilvania
RO78BTRL01301202930091XX



Fisa Tehnica Ceara Aqua Wax

Descriere:

Ceara de protectie pe baza de apa.

Disponibila in varianta transparenta si inca in 5 culori: Gold, Silver, Brass, Cupru, Bronz. Se poate mixa ceara colorata cu cea transparenta pentru a scadea intensitatea culorii.

Recomandat pentru:

Protectia peretilor si pardoselilor acoperite cu finisaje decorative cum ar fi Stucco sau Neocement.

Elemente cheie:

Luciu de calitate

Pe baza de apa.

Nu contine plumb.

Proprietati fizice:

Tip de solvent – pe baza de apa
Finisaj – luciu complet, 9/10 pe baza ASTM D523
Putere de acoperire – aproximativ 10-20 mp/lt
Diluare – nu se dilueaza
Timp de uscare – uscat la atingere dupa 4-5 ore la 20°C, complet uscat dupa 24 ore la 20°C
Greutate specifica – aproximativ 970 gr/lt
Vasc – 180000-220000 cP la 23°C

Pregatirea Suprafetei

Toate suprafetele trebuie sa fie uscate, curate, fara praf, murdarie, rugina, pete, grasime, ulei, mucegai, ceara, sau alti contaminanti. Toate impuritatile trebuie eliminate prin slefuire, zgariere sau orice alta metoda corespunzatoare. Toate gaurile, crapaturile sau alte imperfectiuni ale suprafetei trebuie reparate cu materiale de reparatii corespunzatoare. Suprafetele reparate trebuie mai apoi slefuite, curatate de praf si amorsate corespunzator.

Tencuiala sau zidaria noua trebuie lasata sa ajunga la maturitate (28 zile) inaintea aplicarii stratului de baza. Ea trebuie sa fie dura, cu usor luciu si pH maxim 10.

Atentie: Zgarierea sau slefuirea suprafetelor din cladirile vechi poate duce la eliberarea de reziduu de plumb sau azbest. EXPUNEREA LA PLUMB SAU AZBEST POATE AFECTA GRAV SANATATEA. Purtati echipament de protectie corespunzator, in acest caz.

Conditii de Aplicare

Nu se aplica la temperatura sub 5 grade Celsius si in conditii de ploaie.

Metoda de Aplicare

Se aplica cu gletiera sau cu o carpa. Dupa uscare se poate presa prin miscari circulare folosind o bucata de material din lana pentru a obtine un alt grad de luciu.

Mod de ambalare

Quart = 1 kg

Termen de valabilitate

24 luni de la data fabricatiei

Depozitare si manevrare

Se manevreaza cu grija pentru a evita varsarea. Se depoziteaza in zone uscate, protejate de inghet. Temperaturile extreme pot altera vopseaua.

Securitate

Se utilizeaza in mediu bine ventilat. Nu respirati sau inhalati vopsea provenita din pulverizare sau slefuire. Evitati contactul cu pielea. In cazul in care produsul ajunge pe piele, trebuie imediat indepartat cu apa si sapun. In cazul contactului cu ochii, este necesara clatirea imediat cu apa timp de cel putin 15 minute si apelati apoi la un medic. In caz de dificultate de respiratie parasiti incinta pentru a ajunge la aer curat. Daca dificultatea persista, apelati imediat la un medic.

Curatare

Curatati cat mai bine urmele de vopsea de pe ustensilele de lucru inainte de spalare. Spalati ustensilele cat mai repede dupa utilizare folosind apa calduta cu sapun si clatiti apoi corespunzator. Nu varsati continutul in canalul de scurgere.