

SC CORAMET IMPORT EXPORT SRL  
400401 Cluj-Napoca, Str. Tractoriștilor Nr. 2  
CUI: RO226874 ORC: J12/3410/1991  
Banca Transilvania  
RO78BTRL01301202930091XX



## Fisa Tehnica Cera Wax

### Descriere:

Ceara de protectie.

### Recomandat pentru:

Protectia peretilor si pardoselilor acoperite cu finisaje decorative cum ar fi Stucco sau Neocement.

### Elemente cheie:

Luciu de calitate  
Fara miros  
Nu contine plumb.

### Proprietati fizice:

|   |
|---|
| Tip de solvent – White Spirit cu miros scazut                               |
| Finisaj – Luciu complet, 9/10 pe baza ASTM D523                             |
| Putere de acoperire – Aproximativ 10 mp/kg pe Neocement, 18 mp/kg pe Stucco |
| Punct de aprindere – Nu este cazul  |
| Diluare – Nu se dilueaza  |
| Densitate – 1.1 g/cm <sup>3</sup>   |
| Solide – 42%  |

### Pregatirea Suprafetei

Toate suprafetele trebuie sa fie uscate, curate, fara praf, murdarie, rugina, pete, grasime, ulei, mucegai, ceara, sau alti contaminanti. Toate impuritatile trebuie eliminate prin slefuire, zgariere sau orice alta metoda corespunzatoare. Toate gaurile, crapaturile sau alte imperfectiuni ale suprafetei trebuie reparate cu materiale de reparatii corespunzatoare. Suprafetele reparate trebuie mai apoi slefuite, curatate de praf si amorsate corespunzator.

Tencuiala sau zidaria noua trebuie lasata sa ajunga la maturitate (28 zile) inaintea aplicarii stratului de baza. Ea trebuie sa fie dura, cu usor luciu si pH maxim 10.

**Atentie:** Zgarierea sau slefuirea suprafetelor din cladirile vechi poate duce la eliberarea de reziduu de plumb sau azbest. EXPUNEREA LA PLUMB SAU AZBEST POATE AFECTA GRAV SANATATEA. Purtati echipament de protectie corespunzator, in acest caz.

### Conditii de Aplicare

Nu se aplica la temperatura sub 5 grade Celsius si in conditii de ploaie.

### Metoda de Aplicare

Se aplica cu gletiera sau cu o carpa.

### Mod de ambalare

Quart = 0.5 kg  
Gallon = 2 kg

### Termen de valabilitate

24 luni de la data fabricatiei

### Depozitare si manevrare

Se manevreaza cu grija pentru a evita varsarea. Se depoziteaza in zone uscate, protejate de inghet. Temperaturile extreme pot altera vopseaua.

**Securitate**

Se utilizeaza in mediu bine ventilat. Nu respirati sau inhalati vopsea provenita din pulverizare sau slefuire. Evitati contactul cu pielea. In cazul in care produsul ajunge pe piele, trebuie imediat indepartat cu apa si sapun. In cazul contactului cu ochii, este necesara clatirea imediata cu apa timp de cel putin 15 minute si apelati apoi la un medic. In caz de dificultate de respiratie parasiti incinta pentru a ajunge la aer curat. Daca dificultatea persista, apelati imediat la un medic.

**Curatare**

Curatati cat mai bine urmele de vopsea de pe ustensilele de lucru inainte de spalare. Spalati ustensilele cat mai repede dupa utilizare folosind apa calduta cu sapun si clatiti apoi corespunzator. Nu varsati continutul in canalul de scurgere.