

SC CORAMET IMPORT EXPORT SRL
400401 Cluj-Napoca, Str. Tractoriștilor Nr. 2
CUI: RO226874 ORC: J12/3410/1991
Banca Transilvania
RO78BTRL01301202930091XX



Fisa Tehnica Oxyd Primer

Descriere:

Oxyd Primer este o amorsa acrilica pe baza de apa cu caracteristici unice. Spre deosebire de alte amorse este special conceputa pentru a bloca Solutia de Imbatranire Oxyd Patina si Activatorii sa ajunga suport.

Recomandat pentru:

Aplicari interioare si exterioare pe tencuială, acoperiri de perete în relief, plăci de gips-carton, beton, ciment, zidărie, metale feroase.

Elemente cheie:

Previne ca oxidarea sa ajunga la suport
Previne albirea suportului provocata de saruri alcaline, saruri bazice si tanini.
Coeziune excelenta intre finisajul Oxid si suport
COV scazut
Nu este inflamabil

Proprietati fizice:

Tip de solvent – pe baza de apa
Finisaj – amorsa
Putere de acoperire – 7-8 mp/kg in functie de porozitatea suportului si tehnica de aplicare
Timp mediu de uscare – 30 min-1 ora, pe baza ASTM D 1640, uscare complete dupa 12 ore
Reaplicare – dupa 30 minute
Punct de aprindere – >93.33°C
Grosimea stratului uscat – aproximativ 40 micrometri/strat, necesar cel putin 80 micrometri necesari pentru cea mai buna protectie
Diluare – Nu se dilueaza
Aderenta – Clasa 4B conform ASTM 3359-B (excelenta aderenta)
Densitate – 1.2 g/cm cub ³
Vascozitate – 5000 – 7000 cP
VOC <100 g/L
pH – 8-10
Baze – Baza 1

Pregatirea Suprafetei

Toate suprafetele trebuie sa fie uscate, curate, fara praf, murdarie, rugina, pete, grasime, ulei, mucegai, ceara, sau alti contaminanti. Toate impuritatile trebuie eliminate prin slefuire, zgariere sau orice alta metoda corespunzatoare. Toate gaurile, crapaturile sau alte imperfectiuni ale suprafetei trebuie reparate cu materiale de reparatii corespunzatoare. Suprafetele reparate trebuie mai apoi slefuite, curatate de praf si amorsate corespunzator.

Tencuiala sau zidaria noua trebuie lasata sa ajunga la maturitate (28 zile) inaintea aplicarii stratului de baza. Ea trebuie sa fie dura, cu usor luciu si pH maxim 10.

Atentie: Zgarierea sau slefuirea suprafetelor din cladirile vechi poate duce la eliberarea de reziduu de plumb sau azbest. EXPUNEREA LA PLUMB SAU AZBEST POATE AFECTA GRAV SANATATEA. Purtati echipament de protectie corespunzator, in acest caz.

Conditii de Aplicare

Nu se aplica la temperaturi sub 5 grade Celsius si in conditii de ploaie.

Metoda de Aplicare

Se amesteca bine. Se aplica cu pensula, trafalet sau pulverizare in 2 straturi

Mod de ambalare

1 US Quart = 0.92 kg

1 US Gallon = 3.68 kg

Termen de valabilitate

24 luni de la data fabricatiei

Depozitare si manevrare

Se manevreaza cu grija pentru a evita varsarea. Se depoziteaza in zone uscate, protejate de inghet.

Temperaturile extreme pot altera vopseaua.

Securitate

Se utilizeaza in mediu bine ventilat. Nu respirati sau inhalati vopsea provenita din pulverizare sau slefuire.

Evitati contactul cu pielea. In cazul in care produsul ajunge pe piele, trebuie imediat indepartat cu apa si sapun. In cazul contactului cu ochii, este necesara clatirea imediat cu apa timp de cel putin 15 minute si apelati apoi la un medic. In caz de dificultate de respiratie parasiti incinta pentru a ajunge la aer curat. Daca dificultatea persista, apelati imediat la un medic.

Curatare

Curatati cat mai bine urmele de vopsea de pe ustensilele de lucru inainte de spalare. Spalati ustensilele cat mai repede dupa utilizare folosind apa calduta cu sapun si clatiti apoi corespunzator. Nu varsati continutul in canalul de scurgere.