



<b>FISA CU DATE TEHNICE</b>	T 03 C	
<b>TENCUIALA DECORATIVA CORAMET R25 alb/tra</b>	An: 2015	
<b>SR EN ISO 9001:2008</b>	Rev. - 0	Pag: 1

#### DOMENIU DE UTILIZARE:

Tencuiala cu efect decorativ folosita la decorarea peretilor cu sau fara termoizolatie tip scoarta de copac (cu aspect striat). Se nuanteaza in 1200 culori conform cartelei de culori.

Pentru acoperirea suprafetelor minerale, termosistemelor pentru fatada, placi de rigips- carton, beton, zidarie. Suprafata trebuie sa fie plana, compacta, rezistenta si uscata.

#### CARACTERISTICI PRODUS:

Tencuiala decorativa pentru interior si exterior pe baza de rasina stiren acrilica, aditivata siliconic. Se caracterizeaza prin aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante, rezistenta buna la murdarie, uzura si zgariere. Se aplica usor in strat gros, permeabila la vapori de apa, impermeabila la apa.

Produsul asigura acuratetea ecologica a suprafetei mentinand in timp proprietatile peliculei, in orice conditii atmosferice.

Aspect	vascos, culoare alba, granulat;
Marimea particulei	2-3 mm
Densitate	1,75-1,80 g/ml
PH	8-8,5
Corp solid	79%
Consum	cca. 7 – 7,5 mp/ 25kg
Temperatura de aplicare	min + 5°C si max 30°C
Timp de uscare la 20°C	24 h strat superficial si 72 h in profunzime
Ambalaj	25 kg

#### VALABILITATE:

12 luni de la data de fabricare in conditii propice de depozitare ( temperatura+ 5°C si 30°C), a se feri de inghet.

Declaratie de performanta nr. 01/ 01.07.2013, inregistrata in Registrul Unic la Anexa 1, Familia 1.15 pozitia 46.

#### PREGĂTIREA SUPRAFETEI

**SC CORAMET IMPORT EXPORT SRL**  
**400401 Cluj-Napoca, Str. Tractoriștilor Nr. 2**  
**CUI: RO226874 ORC: J12/3410/1991**  
**Banca Transilvania RO78BTRL01301202930091XX**

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- Suprafețele degradate (care prezintă fisuri, crăpături, găuri etc) se repară:
- Fisuri - cu **chit de reparații**. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă **grunjoasă**.
- Crăpături - se repară cu chit de umplere. După uscare se șlefuieste zona și se desprăfuieste. Se finisează cu **chit de reparații**, se șlefuieste din nou, după care se aplică **amorsa grunjoasă**.
- Suprafețe vopsite anterior, nedegradate – Se spală cu soluție de detergent (dacă este necesar) și se amorsează cu **amorsă grunjoasă**.
- Suprafețe noi – se amorsează cu **amorsă grunjoasă**.
- Suprafețele noi din beton se amorsează după minim 30 de zile de la punerea lor în operă. Petele de decofrol de pe betonul nou se îndepărtează cu abur supraîncălzit sau cu substanțe speciale de decapare.
- Suprafețele noi din tencuială minerală se amorsează după minim 15 zile de la punerea lor în operă.
- Suprafețe care prezintă pete de mucegai: se îndepărtează complet stratul de mucegai și se tratează suprafața cu **soluție antimucegai**. După 24 de ore se curăță cu o perie curată și se amorsează cu **amorsă grunjoasă**.
- Suprafețele cu pete sau afectate de fum de țigară se tratează mai întâi cu un strat de **soluție de blocare pete**; după 24 ore se aplică 1 strat de **amorsă grunjoasă**.
- Suprafețe nisipoase: Se îndepărtează mecanic sau se consolidează cu grunduri speciale de ancorare.

## **PREGĂTIREA PRODUSULUI**

Diluare : Nu se diluează

Se omogenizează bine cu mixerul la turație mică, pentru distribuirea uniformă a componentelor.

Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate.

Atenție! Pentru evitarea oricăror diferențe de nuanță, se folosește numai tencuială colorată din același lot. Nu colorați cu alți pigmenți decât cei recomandați de producător.

## **PUNERE ÎN OPERĂ**

Condiții de mediu: temperatură: 10 – 30°C; umiditate relativă < 65%

Condiții optime de aplicare pentru suport: temperatură 10 - 25°C și umiditate max. 15%

**Unelte:** Fier de glet din inox pentru aplicare și drișcă de plastic pentru structurare. Uneltele se spală cu apă

imediat după utilizare.

**Aplicare:** Se aplică un strat de **tencuială decorativă CORAMET**. Stratul aplicat se lasă câteva minute să se usuce, după care se structurează cu drișca din plastic, cu mișcări rectilinii sau circulare. Pe suprafețe mari se recomandă

să se aplice fără pauze, umed pe umed, pentru a preveni apariția nadelor. Se curăță drișca cu șpaclul ori de câte ori aceasta se încarcă cu material la aplicare.

**SC CORAMET IMPORT EXPORT SRL**  
**400401 Cluj-Napoca, Str. Tractoriștilor Nr. 2**  
**CUI: RO226874 ORC: J12/3410/1991**  
**Banca Transilvania RO78BTRL01301202930091XX**

**NU SE APLICĂ PE TIMP DE CEAȚĂ, PLOAIE, VÂNT PUTERNIC SAU ÎN BĂTAIA DIRECTĂ A RAZELOR SOLARE!**

Dacă se lucrează în condiții nefavorabile, fațada trebuie protejată.

Timp de uscare superficială: 24 ore (la 25°C și umiditate relativă 50%).

Timp de uscare în masă: 7 zile. Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.